

Устройство и назначение столярного верстака

Все основные столярные работы выполняются на верстаке. Верстак — рабочее место столяра — это стол для разметки и обработки древесины.

Верстак состоит из двух частей — крышки и подверстачья. На *подверстачье* устанавливается *крышка*.

Крышка верстака имеет верстачную доску с лотком, боковой и задний зажимы. На *верстачной доске* обрабатывают детали. В ней сделаны *гнезда* для *клиньев*. С помощью клиньев можно закреплять детали, заготовки.

В *лотке* во время работы хранят инструменты и заготовки.

В *зажимах* закрепляют детали. В переднем и заднем зажимах верстака имеются винты.

В головки винтов вставлены специальные ручки, называемые *закрутками*, которые свободно передвигаются в головке винтов.

Работать на верстаке надо аккуратно. Нельзя очень туго закручивать винты у зажимов, сильно забивать клинья. Нельзя стучать по верстачной доске и зажимам. При работе следует пользоваться подкладной доской.

Запомните!

1. Только на исправном верстаке можно правильно выполнять столярные работы.
2. При бережном отношении к верстаку им пользуются очень долго — 10—15 лет и даже более.

